

# “Est Républicain”

15 juillet 2017



## Ancerville La statue du lion a retrouvé sa place

L’emblème d’Ancerville avait été la victime indirecte d’un accident de la circulation en octobre dernier. La statue originelle était trop abîmée. Une nouvelle a été fondue.



Le lion symbole d’Ancerville, destitué en novembre, a retrouvé sa place, dominant le carrefour qui porte son nom à l’entrée de la commune. Déjà victime en mars 1988 d’un accident, suite à la dense circulation sur l’ex-RN 4 traversant alors le village, la statue a connu le même sort en octobre dernier. L’animal en fonte présentait une fente au niveau du dos, qui aurait entraîné des dégâts au fil du temps.

Après une première expertise dans les ateliers de la fonderie de Sommevoire (Haute-Marne) et accord des assurances, il a été décidé de fabriquer un nouveau lion.

À l’aide de la statue abîmée, il a fallu lancer la fabrication d’un moule en sable dont le fond a été badigeonné de résine pour faciliter le démoulage. Puis s’en est suivi le coulage de la fonte en fusion avec blocage du moule par des clavettes et attendre quatre heures pour le démoulage.

À la suite de cette étape, le passage à l’ébavurage a été moment important, avec des retouches. Les dents manquantes ont été posées. Une peinture époxy dont la couleur a été choisie par les élus municipaux a été appliquée. Cette même peinture a été appliquée à « l’ancien lion » qui a trouvé une retraite protégée : il trône désormais sur le palier de la salle du conseil.

Le regard tourné vers l’Est, d’un poids de l’ordre de 200 kilos, la patte droite immobilisant un boulet de canon, retrouvant ses dents disparues sur son ancêtre, le nouvel emblème de la localité a été présenté aux habitants jeudi soir lors la traditionnelle retraite aux flambeaux de la fête nationale.

Une halte a été organisée à l’endroit avec animation par l’amicale ancervilloise alors que le maire a dévoilé l’animal. Une foule d’habitants a applaudi ce moment, fière de retrouver ce symbole, le tout accompagné de commentaires « Ancerville sans lion n’était pas Ancerville », « Il nous manquait » « Un rendez-vous est de nouveau possible à cet endroit ».

Le socle support a été aussi réparé à l’identique, en pierre d’Euville. Sur ce dernier on retrouve la roue servant à activer l’ancienne fontaine qui ne sera toutefois pas réactivée.